

11.0 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1 – Widok zachodniego skrzydła budynku od strony ul. Robotniczej



Fot. 2 – Widok wschodniego skrzydła budynku od strony ul. Robotniczej




Fot. 3 – Widok wschodniego skrzydła budynku od strony parkingu wewnętrznego



Fot. 4 – Widok zachodniego skrzydła budynku od strony parkingu wewnętrznego



Fot. 5 – Korytarz strychu. Widoczny fragment więźby dachowej.
Widoczne elementy połączeń dolnej i górnej mansardy.



Fot. 6 – Porażenia przez owada murlaty oraz krokwi /porażenia nr 7 i 8/.



Fot. 7 – Porażenie przez grzyba domowego tramu oraz płatwi /porażenie nr 16/



Fot. 8 – Widok porażonej nadbitki przez owada /porażenie nr 22/



Fot. 9 – Widok porażonej końcówki krokwi przez owada /porażenie nr 35/



Fot. 10 – Porażenie przez grzyba domowego słupka lukarny /porażenie nr 37/



Fot. 11 – Porażenie przez grzyba domowego krokwi i płatwi lukarny
/porażenie nr 39/



Fot. 12 – Zacieki na sufitach pomieszczenia strychowego. Widoczne ubytki tynku sufitu



Fot. 13 – Widok fragmentu połaci zachodniej. Widoczne zabrudzenie oraz porażenie dachówek przez glony, zanieczyszczenie i deformacje rynien oraz korozję obróbki okna lukarny.



Fot. 14 – Widok fragmentu połaci północnej. Widoczne zabrudzenie oraz porażenie dachówek przez glony, korozję obróbki koszowej oraz desek śniegołapów.



Fot. 15 – Widok daszku nad lukarną oraz zwieńczenia komina nr 1. Widoczna dezintegracja pokrycia dachówkowego oraz uszkodzenia głowicy komina.



Fot. 16 – Spękania głowic kominów nr 13 i 15.



Fot. 17 – Korozja okna krosnowego lukarny.



Fot. 18 – Widok płyty balkonowej. Widoczne uszkodzenia płyty oraz belek balkonowych.



Fot. 19 – Skorodowanie stopki dolnej belki nośnej balkonu.



Fot. 20 – Izolacja pozioma „dolna” ściany zewnętrznej piwnic .
Widok od strony korytarza piwnicznego.



Fot. 21 – Izolacja pozioma „górna” oraz pionowa ściany zewnętrznej piwnic .



Fot. 22 – Widok schodów wejściowych głównych do budynku „A”.




Fot. 23 – Balustrada zachodnia schodów.
Widoczne zarysowania oraz zasolenie tynków



Fot. 24 – „Odparzenie” tynku żywicznego na murze balustrady schodowej.



Fot. 25 – Spękanie ścianki działowej na strychu



Fot. 26 – Fragment opaski w części południowo-zachodniej. Widoczna dezintegracja nawierzchni , uszkodzenia płytek betonowych .