

TYMBARK - STABILIZACJA OSUWISKA NR 8358 WRAZ Z ODBUDOWĄ DP 1632K KĘPANÓW-TYMBARK W KM 19+290-19+320				Zał.Nr 6.1
	Data	Nazwisko	Podpis	Skala
Opracował	— — *powierzchnia poślizgu*			Przekrój geol. - inż. I-I NW-SE-NE
Weryfikował				1: 1000/200

Rysunek wykonano programem "GeoStar"