E
420.70

4
420.50

6
395.10

F
390.80

m n.p.m.

*gliny i zwietrzeliny na podłożu skalnym*

0.2 *III*

*V*

*VI*

*IX*

*VIII*

*VII*

0.30
1.00 Gp /tpl
3.40
4.00 KRg /tpl
4.70 KRg /tpl
6.00 KRg /zw
19.20 Ł /zw

Gł. 22.0

0.30 Gp /mpl
3.00 KRg /zw
7.20 KRg /tpl
12.50 KRg /pzw
18.50 Ł /zw

Gł. 22.0

*rzeka Łososina*

Gł. 0.2

421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 381 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371

0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0 105.0 110.0 115.0 120.0 125.0 130.0 135.0 140.0 145.0 150.0 155.0 160.0 165.0 170.0 175.0 180.0 185.0 190.0 195.0 200.0 205.0 210.0 215.0 220.0 225.0 230.0 235.0 240.0 245.0 250.0 255.0 260.0 265.0 270.0

*powierzchnia poślizgu*

| TYMBARK - STABILIZACJA OSUWISKA NR 8358 WRAZ Z ODBUDOWĄ DP 1632K KĘPANÓW-TYMBARK W KM 19+290-19+320 | | | | Zał.Nr 6.4 |
|---|---|---|---|---|
| | Data | Nazwisko | Podpis | Skala |
| Opracował | | | | 1: 500/200 |
| Weryfikował | | | | |
| Przekrój geol. - inż. IV-IV SE-NW | | | | |

Rysunek wykonano programem "GeoStar"