



UWAGA !

Jeżeli instalacja jest wykonywana przewodem kabelkowym, to przekrój przewodu ochronnego PE może być taki sam jak przekrój przewodów roboczych.

W przypadku gdy nie stosuje się zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi, to przekrój przewodu ochronnego nie może być mniejszy niż 4 mm².

W przypadku zasilania linią czteroprzewodową należy założyć zwór pomiędzy zaciskami N i PE. Punkt rozdziálu PE i N uziemić.

Opracował:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	n
Kreślił:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	
Sprawdził:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	
Zatwierdził:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	w

nr rysunku:

LB/0.1

typ:

LB-05-000

nazwa rysunku:

Sterowanie dźwigu LS-2020

Obwody zasilania wstępnego.

```
data: xxxxxxxxxxxxxxxxy
```

nr fabr:

221062378