

**ZAKŁAD KOMINIARSKI
TYLKA JÓZEF**

Marianów Kolonia 6. 62-704 Kawęczyn
NIP: 6681366833 REGON: 310142378
tel. 609 837 264

Marianów Kolonia 6. Dnia 14.05.2024

95/2024

OPINIA

**z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń
ogrzewczo-kominowych**

w DZIERZBIN-KOLONIA ul GMINA MUCIELINnr 31-32.....
dotycząca mieszkania nr Ob. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY SZKOŁA PODSTAWOWA
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego Ob. JÓZEF TYLKA w
celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie^{1 2 3 4}
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z czym stwierdza się co następuje:

PRZEWODY KOMINOWE DYMOWE OD KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA PALIWO STAŁE
EKOGROSZEK NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE PRZEWODY Z BLACHY KWASOŻAROODPORNEJ
IZOLOWANE TERMICZNIE DO NOWYCH KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA BIOMASĄ
ŚREDNICE PRZEWODÓW I WYSOKOŚĆ NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM

DOTYCZY : KOTŁOWNI

wymienić sposoby usunięcia wadliwego działania

Inne uwagi: OBOWIĄZEK OKRESOWEGO CZYSZCZENIA PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Opinię sporządzono w oparciu o:

Ustawę o Prawie Budowlanym Dz.U.Nr 89/94, tekst jednolity Dz. U. nr 207/2003 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719).

Rozporządzenie Min. Infrastruktury Dz. U. nr 75/2002 r. i inne obowiązujące normy. Opinię sporządzono w 3
egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. DLA ZAKŁADU

2 egz ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY SZKOŁA PODSTAWOWA
opinii: data

Potwierdzenie odbioru

Mistrz kominarski

Józef Tylka

Upr. nr 1625/83/M/05

UWAGI:

2 Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia
prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

3 Szkic orientacyjny na odwrocie.

3 Niepotrzebne skreślić