



**LEGENDA**

**ELEMENTY REMONTOWANE:**

- jezdnia 1 - nawierzchnia beton asfaltowy
- pobocze 1 / zjazd 1 - destrukta asfaltowa
- podwojnie skropiony emulsja asfaltowa
- jezdnia 2 / pobocze 2 / zjazd 2 - nawierzchnia z kruszywa
- os jezdni
- krawedz jezdni / zjazdu nieobramowana krawedznikiem
- krawedz pobocza
- spadki poprzeczne

**ELEMENTY ISTNIEJACE:**

- istniejace drzewa
- drzewa do wycinki (lacznie 4 szt.)
- zakres opracowania obszar oddziaływania, uciążliwosci inwestycji
- granica pasa drogowego drogi wewnętrznej

**ELEMENTY ISTNIEJACE:**

- e - siec energetyczna
- w - siec wodociagowa
- g - siec gazowa
- t - siec teletechniczna
- ks - siec kanaliz. sanitarnej

**BIURO INŻYNIERSKIE MK Spółka Jawna**  
tel. (033) 876 28 72 M. Krawczyk, K. Strzeżyk  
500 107 084 ul. Czajki, 32-600 Grojec  
504 078 174 ul. Unii Europejskiej 10/88.1  
e-mail: biuro@biuromk.net 32-602 OŚWIĘCIM

Inwestor: Gmina Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim

adres inwestycji: ul. Czajki, 32-600 Grojec

faza projektu: MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

temat projektu: Remont drogi wewnętrznej ul. Czajki w Grojcu w km 0+000,00 - 0+396,00

branża: DROGOWA

tytuł rysunku: PLAN SYTUACYJNY

projektował / branża drogowal: inż. Krzysztof Strzeżyk  
nr upr. SLK/1553/PWOD/07 - specjalność drogową

opracowała / branża drogowal: mgr inż. Paula Schab

data: II 2025r. skala: 1:500 nr rysunku: 1