



LEGENDA

ELEMENTY REMONTOWANE:

- jezdnia / zjazdy / pobocze
- nawierzchnia z kruszywa
- oś jezdni
- krawężń jezdni, zjazdu nieobramowana krawężnikiem
- krawężń pobocza
- zakres opracowania obszar oddziaływania, uciążliwości inwestycji
- granica pasa drogowego drogi wewnętrznej

ELEMENTY ISTNIEJĄCE:

- e sieć energetyczna
- w sieć wodociągowa
- g sieć gazowa
- t sieć teletechniczna
- ks sieć kanaliz. sanitarnej

793/126 nr i granica działki

BIURO INŻYNIERSKIE MK Spółka Jawna
tel.(033) 876 28 72 M. Krawczyk, K. Strzeżyk
500 107 084 ul.Unii Europejskiej 10/88.1
504 078 174 e - mail: biuro@biuromk.net 32-602 OŚWIĘCIM

Investor: Gmina Oświęcim,
ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim

adres inwestycji: dz. nr 1301/1,
32-600 Rajsko

faza projektu: MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

temat projektu:
Remont odcinka drogi wewnętrznej usytuowanej na dz. nr 1301/1 w Rajsku w km 0+006,00 - 0+256,00

branża: DROGOWA

tytuł rysunku: PLAN SYTUACYJNY

projektował /branża drogowa/: inż. Krzysztof Strzeżyk podpis:
nr upr. SLK/1553/PWOD/07 - specjalność drogowa
opracowała /branża drogowa/: mgr inż. Paula Schab podpis:

data: II 2025r. skala: 1:500 nr rysunku: 1