

Gmina Medyka
Medyka 288
37-732 Medyka

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Wyjaśnienie nr 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Medyka."** – znak sprawy **BiD.ZP.271.2.2022.**

Zamawiający, **Gmina Medyka**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Przebudowa drogi wewnętrznej DWS-6 w Siedliskach

Pytanie nr 1

Proszę o uzupełnienie poszerzeń na rysunku nr 2 Przekroje normalne brak podania szerokości poszerzeń oraz ich zaznaczenia na przekrojach.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W przedmiarze robót wskazano wykonanie stabilizacji, i podbudowy całą szerokością projektowanej drogi. Poszerzenia należy wykonać w km 0+005 – 0+105, w km 0+180 – 0+365 (w miejscu przełożenia rowy) oraz w km 0+627 – 0+777

Pytanie nr 2

Proszę o zwiększenie powierzchni frezowania pozycji nr 32 uwzględnienia powierzchni na której należy wykonać pełną konstrukcję (pozycje 26 oraz 27 przedmiaru robót) jednocześnie proszę o wskazanie w której należy uwzględnić korytowanie w pod pozycje 26 oraz 27.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Należy przyjąć wartość powierzchni frezowania zgodnie z przedmiarem. Frezowanie przewidziano na istniejącej nawierzchni asfaltowej, przy której wykonane zostanie poszerzenie. Nie należy tam uwzględniać korytowania.

Pytanie nr 3

Proszę o przedstawienie zdjęcia pogładowego spowalniaczy wody do korytek kolejowych pozycja przedmiarowa nr 39.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Łapacz winien być wykonany z blachy stalowej o gr. 3 mm odzwierciedlający kształt poprzeczny korytka z podgiętą częścią dolną wchodząca pod korytko. Przy dnie korytka wycięty powinien być otwór podłużny umożliwiający swobodny przepływ wody. W pozostałej części blachy wykonane powinny być otwory, które umożliwią przepływ podwyższonego stanu wody. Wysokość blachy nie powinna być wyższa niż 2/3 wysokości korytka.

Zamawiający:

Marek Iwasieczko

Wójt Gminy Medyka

.....