


A	1x Papa termozgrzewalna 2x Papa Szlichta Płyty korkowe na ściankach ażurowych Strop - płyta żarariska Tynk	I	Tynk cem-wap. Ściana zewnętrzna z cegły ceramicznej pełnej gr. 30 cm izolacja termiczna styropian gr. 12 cm Wyprawa elewacyjna
B	Wykładzina PCW Lastico Wylewka cementowa Strop - płyta żarariska Tynk	II	Tynk cem-wap. Ściana zewnętrzna z cegły ceramicznej pełnej gr. 51 cm izolacja termiczna styropian gr. 12 cm Wyprawa elewacyjna
C	Warstwy wykończeniowe Wylewka cementowa 6cm Podbeton 10cm Piaszek zagęszczony 10cm Grunt rodzimy	III	Tynk cem-wap. Ściana zewnętrzna z cegły ceramicznej pełnej gr. 51 cm izolacja termiczna styropian gr. 5 cm Wyprawa elewacyjna

	PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI BUDOWNICTWA 48-100 Głubczyce, ul. Tadeusza Kościuszki 3a, Tel.(71)4852960 NIP 748-10-01-323		
NAZWA ZADANIA	REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU DPS W KLSINIE FILIA W BLISZCZYCACH Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANY Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Bliszczycach o winde wraz z wiatrołapem oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnic		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: ID.160202_2.0001.464/2, OBRĘB 0001 BLISZCZYCE, BLISZCZYCE 76, 48–140 BRANICE		
INWESTOR	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLSINIE, KLSINO 100, 48–118 LISIECICE		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZĘKRÓJ A–A – STAN ISTNIEJĄCY		
branża: Architektoniczna	mgr inż. arch. Piotr Bykowski	data: 15.10.2023	podpis:
funkcja: Projektant	uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr OKX/089/07/04	15.10.2023	
branża: Architektoniczna	mgr inż. arch. Rafał Skoumł	data: 15.10.2023	podpis:
funkcja: Sprawdzający	uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 03/OPKK/2008	15.10.2023	
		SKALA 1:50	