

**Szpital Wojewódzki w Sieradzu**  
**98-200 Sieradz, ulica Armii Krajowej 7**

**Opis dotyczący montażu instalacji sygnalizacji alarmu pożaru na II piętrze  
budynku „B”, Oddział Rehabilitacji Leczniczej i Zakład Reumatologii.**

**I ETAT - montaż instalacji SAP w Oddziale Rehabilitacji Leczniczej**

Pętla nr 8 ma początek w pomieszczeniach wentylatorów- III piętro, prowadzona jest z centrali SAP nr 1 zainstalowanej w pomieszczeniu Dyżurnych Utrzymania Ruchu. Elementy instalacji należy włączyć w pętle nr 8, za elementami z wentylatorni, tj. za czujką nr 39. Pierwsza czujka w Oddziale Rehabilitacji oznaczona jest nr 40, a kończy się czujką nr 78.

W części Rehabilitacyjnej zainstalowane są następujące urządzenia:

- |                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| -izotopowa czujka dymu DIO-4046       | -31sztuk |
| -optyczna czujka dymu DOR-4046        | -5sztuk  |
| -ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4001M   | -2sztuki |
| -wskaźnik zadziałania WZ-31           | -3sztuki |
| -element kontrolno-sterujący EKS-4001 | -1sztuka |

Ostatni element instalacji SAP należy włączyć w pętlę biegnącą do centrali SAP

**II ETAP – montaż instalacji SAP w Oddziale Reumatologii**

Pierwszy element instalacji, tj. nr 79, należy włączyć za ostatnim elementem w Oddziale Rehabilitacji, kończy się czujką nr 119.

W części Reumatologii zainstalowane są następujące urządzenia:

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| -izotopowa czujka dymu DIO-4046     | -25sztuk |
| -optyczna czujka dymu DOR-4046      | -10sztuk |
| -uniwersalna czujka ciepła TUN-4046 | -2sztuki |
| -ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4001M | -4sztuki |
| -wskaźnik zadziałania WZ-31         | -4sztuki |

Ostatni element instalacji należy włączyć w pętlę biegnącą do centrali SAP.

Sieradz, luty 2017r.



**Mieczysław Urbaniak**  
inż. elektryk  
upr. projektowe nr 378/89/WŁ  
upr. wykonawcze nr 100/89/WŁ