



1. GIECJA Z KSZTAŁTAMI PRETÓW:

Srednica	Ilosc	Gatunek	Dlugosc	Kg/szt	Ciepota	Kształt gładzi
12	26	S500	2100	1,86	48,5	2100
12	32	S500	1700	1,51	48,3	1700
16	8	S500	1319	2,08	16,7	300
6	6	S500	1627	0,36	2,2	390
Suma:				115,6		