

UWAGA:
W etapie 1 zrealizowane zostaną prace polegające na dostosowaniu klatek schodowych do wymagań niniejszej ekspertyzy. Prace dostosowawcze w pozostałej części będą realizowane w kolejnych etapach.


KOMENDA WOJ.
PAŃSTWOWEJ STRAŻY
w Warszawie
WYDZIAŁ KONTROLNO
ul. Domaniewska 40, 0
Załącznik do post.
WZ.55.55.734.1 20.21.1.
WZ.5555.735.1.2021

LEGENDA:

- Ściana o klasie odporności ogniowej (R)EI 60
- Ściana o klasie odporności ogniowej REI 120
- EI30 Drzwi / zamknięcie przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI30
- EI30S Drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI30S
- EI60 Drzwi / zamknięcie przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI60
- EI60S Drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI60S
- Sm Drzwi dymoszczelne
- E60 Zamknięcie przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej E60
- Zakres opracowania w etapie I

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ	
część budynku B i Ł Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137	
AUTORZY OPRACOWANIA:	PODPIS:
dr inż. Przemysław KUBICA Rzecznik ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 481/2006	
mgr inż. Tadeusz WASILEWSKI Rzecznik Budowlany Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 56/02	
PARTER	
DATA 10.2021	SKALA 1:150
NR RYS. 3	

BLOK A - Parter



BLOK Ł - Parte