

Temat : **Brzeg ul. Poprzeczna - Przebudowa drogi**Sonda nr: **1**W otworze: **4**Nr arch.: **Z - 5999**Rzędna: **146,90 m npm.**Data wykonania: **06.11.2021r.**

Głębokość w m p.p.t.	Obserwacje wody	Profil litologiczny	Liczba uderzeń lub półobrotów na 10 cm wpędu sondy (N_{10})				INTERPRETACJA		
							N_{10}	I_D	I_s
			10	20	30	40			
		bet. asf. kostk. gran. stabiliz. nM(Rs,Z, okr.C)							
1		nN($P_{0,1}$, zagł.)					5	0,37	0,92
							15	0,56	0,95
2		Gpz					13		
							10		
		Gz+Ż							
3									
Stopień zagęszczenia I_D			0,33	0,40	0,50	0,60	0,67	0,70	Opracowała: mgr Barbara Szydełko
Stan gruntu			luźny	średnio zagęszczony		zagęszczony		Zał. Nr 05	