

## Protokół przeglądu serwisowego i konserwacji urządzeń oddymiających

Obiekt:

Regionalne Centrum Zagospodarowania  
i Unieszkodliwiania Odpadów Czysty Region Sp. z o.o.  
ul. Motława 7 Kębieszyn - Koźle

Na w/w obiekcie dokonano czynności serwisowych i kontrolnych grawitacyjnego systemu oddymiania.

Lp.	PRZEGLĄD SERWISOWY z dnia: 3.06.2019r.
1.	Wizualna kontrola urządzeń systemu oddymiania.
2.	Kontrola silowników.
3.	Kontrola termopieczników.
4.	Kontrola stanu przebiegów.
5.	Sprawdzenie stanu napełnienia butli CO2.
6.	Kontrola szczelności instalacji.

### OPINIA:

W wyniku przeprowadzonych prac konserwacyjnych stwierdza się, że system oddymiania na w/w budynkach działa sprawnie / nie działa sprawnie\*.

Podpis wykonawcy: Kuzniów

dnia: 3.06.2019r.

Termin następnego przeglądu: Czerwiec 2020

Zamawiający:

CZYSTY REGION Spółka z o.o.  
KIEROWNIK  
WYDZIAŁU EKSPLOATACJI

Sobiesław Sztykowski