

Numer referencyjny postępowania: 31/NSU/2024

Krynica-Zdrój, dnia 18.12.2024r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000,00 złotych na **usługi konserwacji i przeglądów systemów przeciwpożarowych zainstalowanych w budynkach 20 Wojskowego Szpitala Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krynicy – Zdroju**

Zamawiający, 20 Wojskowy Szpital Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ udostępnia poniżej treść skierowanych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do postępowania nr 31/NSU/2024, bardzo proszę o przesłanie zestawienia ilościowego poszczególnych elementów systemu.

W udostępnionej dokumentacji nie znalazłem takiego zestawienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający przedstawia orientacyjne zestawienie w tabeli poniżej:

Budynek 20 Wojskowego Szpitala Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Krynicy Zdrój przy ul. Pułaskiego 10			
Lp.	Nazwa systemu	Ilość	Miejsce instalacji
1	Oznaczenie/oświetlenie dróg ewakuacyjnych	72	Cały budynek
2	Oświetlenie stref wysokiego ryzyka	1	Kotłownia
3	Drzwi przeciwpożarowe	21	Cały budynek
4	Centrala sterująca klapy oddymiające	2	Parter i poddasze
5	Ręczne przyciski przewietrzania	1	3 piętro
6	Siłownik Klapy oddymiającej	4	3 piętro
7	Siłownik okna napowietrzającego	3	parter
8	Sygnalizator akustyczno optyczny	7	Cały budynek
9	System sygnalizacji pożaru-centrala	1	Parter
10	Ręczny ostrzegacz pożarowy	6	Cały budynek
11	Czujka	80	Cały budynek
12	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	1	Parter
13	System detekcji gazu	1	Kotłownia (2 czujki)

Budynek 20 Wojskowego Szpitala Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Krynicy Zdrój przy ul. Świdzińskiego 4			
Lp.	Nazwa systemu	Ilość	Miejsce instalacji
1	Oświetlenie/oznaczenie dróg ewakuacyjnych	300	Cały budynek
2	Oświetlenie stref wysokiego ryzyka	1	Kotłownia
3	Drzwi przeciwpożarowe	95	Cały budynek
4	Kurtyny przeciwpożarowe	6	I i II piętro
5	Kłapy oddymiające	2	8 piętro
6	Wentylatory kierujące	9	Cały budynek
7	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	1	
8	System detekcji gazu	1	Kotłownia (7 czujek)
9	Przeciwpożarowe kłapy odcinające	12	W wentylacji

Podane wartości mają charakter **orientacyjny** i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistej ilości elementów systemu PPOŻ. Wykonawcy mają obowiązek przeprowadzenia **wizji lokalnej** w celu szczegółowej weryfikacji stanu i liczby elementów objętych przeglądem.

DYREKTOR
20 WOJSKOWEGO SZPITALA
UZDRAWISKOWO-REHABILITACYJNEGO
SP ZOZ w Krynicy-Zdroju
mgr Bogdan KAŁUCKI

.....

Zamawiający