

hak montażowy $Q=10000 \text{ N}$

Wentylacja szybu i maszynowni
pozostaje bez zmian

URZĄD GOSPODARSTWA TECHNICZNEGO w Warszawie
OFFICE OF TECHNICAL INSPECTION, Warsaw, Poland

Uzgodnione z zakresem wymagań dozoru technicznego
Approved according to the requirements of technical inspection

Uzgodnienie jest ważne do:

Approved by: _____

12/11/20

Arkuszy / Sheets

Inspektor
Urzędu Dozoru Technicznego

pieczęć i podpis inspektora)
(Inspector's stamp and signature)
mgr inż. Stanisław Murawski

P.T. MODERNIZACJI DZWIGU ELEKTRYCZNEGO
SPZOZ ul. Kleszczelowska 1, Bielsk Podlaski

podziaka

rys.: PRZEKROJ PIONOWY SZYBU

rys. nr 2/3

Q= 1000 kg	v= 0,63 m/s	nr fabr. P01E0184
------------	-------------	-------------------

PILAWA

projektował: mgr S. Michalak
sprawdził: mgr inż. F. Cieślak

Zatwierdził do produkc

WŁAŚCICIEL
Eugeniusz Pilawa

