

INWENTARYZACJA PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKU PRZY ULICY KOLEJOWEJ 33 W MIĘDZYDROJACH

27.01.2020

NRUMER PRZEWODU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DROŻNY (m)	18	18	16	18	15	15	15	10	10	15	15	18	12	12	18
STRYCH															
II PIĘTRO															
I PIĘTRO	WS			WS		WS		WS							
PARTER		WR	W J		W J					WK	WK				
PIWNICA	W			W								W KOTŁOWNIA			PCOG

LEGENDA : WS – WENTYLACJA SALI , WR – WENTYLACJA ROZDZIELNI , WJ – WENTYLACJA JADALNI , WK – WENTYLACJA KUCHNI , PCOG – PIEC CO GAZOWY ,

W – WENTYLACJA .


MISTRZ KOMINIARSKI

*Paweł Komorowski*  
 upr. nr 8734

INWENTARYZACJA PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKU PRZY ULICY KOLEJOWEJ 33 W MIĘDZYDZDROJACH

27.01.2020

RZUT Z PODDASZA



MISTRZ KOMINIARSKI  
Paweł Komorowski  
upr. nr 8734