




A-A




B-B




C-C




D-D




E-E



F-F








G-G



H-H

LEGENDA OZNACZEŃ

-  PŁYTY ZAGROŻONE ODSPOJENIEM
-  POWIERZCHNIA NIEDOSTĘPNA PODCZAS INWENTARYZACJI
-  POWIERZCHNIA INNA NIŻ KAMIEŃ
-  OBUDOWY GRZEJNIKÓW
-  LINIA ZAŁAMANIA ŚCIANY

UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY I ILOŚCI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY

**ADAPTACJA POMIESZCZENIA (42)
PO CZYTELNI CZASOPISM
NA PRACOWNIĘ DLA ZAKŁADU
REKOPISÓW**
Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa

INWESTOR
Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

BRANŻA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

PODPIS

arch. Andrzej Jarniewicz
specjalność: architektoniczna
nr uprawnień: 88/89/WŁ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
JARNIEWICZ ARCHITEKCI
LECH JARNIEWICZ
94-246 Łódź
ul. Wacława Dece 27
tel.601077181
info@jarniewicz.com

TYTUŁ RYSUNKU

INWENTARYZACJA KAMIENNYCH
OKŁADZIN ŚCIAN - ROZWINIĘCIA

NUMER RYSUNKU

O-2

SKALA	DATA
1:80	08.12.2020