

BADANIA
GEOLOGICZNE
GRUNTU

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OT 1










Zał.Nr: 3.1

Wiertnica: eijkelkamp





Miejscowość: Dziewin
 Gmina: Drwinia
 Powiat: bocheński
 Województwo: małopolskie

Obiekt: Sanitacja otuliny Puszczy Niepołomickiej
 Zleceniodawca: Eko-Drwinia sp. z o.o.
 Dozór geol.: mgr inż K.Potoniec

System wiercenia: Ręcznie
 Rzędna:
 Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2019-11

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
			[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
 1.00		Czwartorzęd Czwartorzęd				gleba, ciemnobrązowa	Gb	w	-	I
					0.40	glina pylasta, szaro-brązowa	Gπ		tpl	III
					1.00	glina pylasta, szaro-brązowa			mpl	II
					1.30	namuł, ciemnobrązowy	Nm		pl	V
					1.70	glina pylasta, brązowo-szara	Gπ		mpl	II
					2.30	Piasek średni + żwir, szary	Ps(+Ż)	nw	szg	IV
					3.00					

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer OT 2				Zał.Nr: 3.2 Wiertnica: eijkelkamp			
Miejscowość: Niedary Gmina: Drwinia Powiat: bocheński Województwo: małopolskie				Obiekt: Sanitacja otuliny Puszczy Niepołomickiej Zleceniodawca: Eko-Drwinia sp. z o.o. Dozór geol.: mgr inż K.Potoniec				System wiercenia: Ręcznie Rzędna: Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2019-11			
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	
			[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						gleba, ciemnobrązowa	Gb		-	I	
					0.60	piasek drobny na pograniczu piasku pylastego, brązowy	Pd/P π				
					1.30	piasek drobny, brązowy	Pd	w	szg	IV	
					3.00						