


PRZEKRÓJ
(w miejscu zjazdu istniejący)
SKALA 1:50



Istniejąca nawierzchnia drogi z mieszanki kruszywa łamanego-nawierzchnia
wyflukana, skoleinowana, nierówna na warstwie podbudowy z kruszywa łamanego

A

Istniejąca nawierzchnia pobocza z mieszanki kruszywa łamanego-nawierzchnia wyflukana,
nierówna na warstwie podbudowy z kruszywa łamanego

B

Istniejąca nawierzchnia zjazdu z mieszanki kruszywa łamanego
Istniejąca podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego

C

Zniszczony wodospust
Istniejąca podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego

D

* Pochylenie oraz niweleta drogi
w terenie bez zmian

Remont drogi leśnej nr inw. 220/892 w Leśnictwie Jodłówka (Trakt Królewski).			
Lokalizacja:	Leśnictwo: Jodłówka	Powiat: bocheński	Województwo: małopolskie
Część:	Dokumentacja techniczna		Skala 1:50
Nazwa rysunku:	Przekrój w miejscu zjazdu		Nr rysunku: 3.1
Opracował:	mgr inż. Maciej Nowak Upr. nr DOŚ/BO/0070/10		Data opracowania: czerwiec 2023